

APPLICATION DE PEINTURE SUR LES PORTES EN ACIER

Préparation de la porte

Enlever toutes saletés, poussières et taches graisseuses de la surface de la porte ou du latéral à l'aide d'un linge sec et propre en utilisant une essence minérale telle que : acétone, varsol, MEK, etc. Bien rincer et laisser sécher complètement avant d'entreprendre l'application de la peinture.

Peinture

Les portes d'acier des séries N300, N600, N700 et N900 peuvent être recouvertes de peinture.

Voici la procédure à suivre :

- Utiliser un papier sablé fin (280-320) et poncer la surface à peindre ;
- Laver avec un savon doux de façon à enlever complètement les résidus de poussières dus au ponçage ;
- Pour le côté extérieur, utilisez une peinture de bonne qualité à usage extérieur 100% acrylique à base d'eau ;
- Laissez sécher selon les recommandations du fabricant de peinture, soit de 2 à 4 heures ;
- Refaire une deuxième couche selon le besoin de l'application ;
- Suivre les instructions du fabricant de peinture et appliquer une couche de fond si requis par celui-ci ;
- Pour le côté intérieur, utiliser une peinture de bonne qualité à usage intérieur 100% acrylique à base d'eau et suivre les mêmes instructions que pour le côté extérieur.

Les cadres de fenêtre de porte Novatech ont également reçu un traitement permettant de les recouvrir de peinture. Au préalable il est recommandé de recouvrir le verre situé près du cadre à être peint.

ATTENTION : En tout temps, l'application de la peinture doit être faite selon les recommandations du fournisseur de peinture.
